



Vířivá vana - chybové hlášení E91

Chybové hlášení E91 se může zobrazit z několika důvodů:

- **nedostatečná koncentrace soli ve vodě** → doplňte do vody sůl na požadovanou úroveň dle instrukcí uvedených v manuálu
- **zavápnění elektrody solinátoru** → elektrodu vyčistěte octem dle instrukcí uvedených v manuálu
- **konec životnosti elektrody/ její opotřebení** – dochází k němu v okamžiku, kdy je vířivka intenzivně používaná nebo je používaná již delší dobu, a to i ve stavu, kdy jsou elektrody čisté → nutnost elektrodu vyměnit za novou.
- Odpovídající číslo náhradního dílu (elektroda/ titanové pláty) naleznete v manuálu – jde o 5-ti místný číselný kód (např. 11899). Elektrodu jde objednat jako náhradní díl.
- **teplota vody ve vířivce nižší než 10 °C** → zkontrolujte funkcionalitu zařízení při vyšší teplotě vody
- pokud nepomůže žádný z výše uvedených postupů, jedná se o problém v elektronice řídicí jednotky a je potřeba zásah servisního technika