



Kód E90 u vířivky PureSpa

Kód E90 se zobrazí, když je nedostatečný průtok vody. Nejčastěji to souvisí s údržbou vody – způsobeno například starým nebo zanešeným filtrem, špinavou vodou nebo bakteriemi či řasami obsaženými ve vodě. Nejdříve si prosím projděte níže uvedené body:

- Filtr/ kartuše by se měl proplachovat každý den nebo po každém použití. Pravidelně filtr vyměňujte za nový (jednou za pár dní/týden dle intenzity používání vířivky).
- Voda musí být průzračná. Vždy udržujte hladinu chlóru vody ve vířivce mezi 2 až 4 ppm.
- Pokud je Vaše voda zelená/ mléčná nebo obsahuje pěnu, pak je to pravděpodobně důvod, proč se Vám zobrazuje kód E90. Více podrobností k úpravě kvality vody naleznete v manuálu.
- Chlór působí jako dezinfekce a zabraňuje bujení řas a bakterií. Filtr/ kartuše pouze napomáhá k zachycování mechanických částic obsažených ve vodě.

Je filtr/ kartuše a voda ve vířivce čistá?
Odšroubujte nádobu s kartuší (vnitřní stěna vany) a zapněte tlačítko Filtrace.
Zobrazuje se Vám stále kód E90?

Kód E90 se mi stále zobrazuje:

Pokud je Vaše vířivka v záruce, pak se prosím obraťte na Vašeho prodejce a uplatněte reklamaci.

Pokud máte zájem o pozáruční placenou opravu, kontaktujte nás prosím na emailu servis@intexcorp.cz

Kód E90 se již nezobrazuje:

Pak problém není v elektronické části vířivky, ale v zanešeném filtru či nedostatečné kvalitě vody. V tom případě musíte vyměnit filtr/ kartuši a nebo upravit Vaši vodu bazénovou chemií, aby se chlór a/ nebo obsažené prvky dostaly na požadovanou hladinu.

Pro více informací týkajících se správné údržby vody:

Obecná údržba vířivky PureSpa